

גליון בטיחות Safety Data Sheet

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות), התשנ"ח - 1998

Oxygen, compressed gas

חמצן דחוס

פסקה 1: זיהוי



CAS: 007782-44-7 מס' זיהוי:

Oxygen, compressed gas שם:

חמצן דחוס שם עברי:

O₂ נוסחה:

גז לא דליק (2.2), מחמצן (5.1) סיווג:

007782-44-7; חמצן דחוס; כינויים:

Oxygen; Oxygen, compressed gas; O₂ (Oxygen); 007782-44-7;

שימושים עיקריים בחומר/תכשיר: תעשייתי.


פסקה 2: הרכב

תכונות: גז דחוס חסר צבע חסר ריח נמס מעט במים

=====

חומר טהור או כמעט טהור. אין מידע על מרכיבים מסוכנים נוספים.

פסקה 3: אופי הסיכון



מאפייני סיכון: R08: מגע עם חומר בעיר עלול לגרום לשרפה.

סיווג סיכון: בריאות (H) דליקות (F)
וריאטיביות (R) בסקלה 0 (לא מסוכן)
עד 4 (מסוכן מאוד)

קרצינוגניות: לא נמצא מידע על מחקרים אשר בדקו אם לחומר יש תכונות קרצינוגניות

לקבלת פרטים נוספים על הסימפטומים בחשיפה - ראה פסקה 4; לקבלת נתונים על פעילות כימית וחומרים אסורים במגע ראה פסקה 10;

פסקה 4: עזרה ראשונה

הגז אינו מסוכן אולם מגע פתאומי עלול לגרום לכוויות קור. תופעות אפשריות: אדמומיות וכאב באזור המגע המתחלפים בלובן וחוסר תחושה המצביעים על פגיעת קור, היפרוונטילציה (נשמת).



פעל כך... במקרה של -

החומר נמצא במצב צבירה גזי ואינו מסוכן במגע בעור. במקרה של כוויות קור: מגע בעור: הפנה מיד לקבלת טיפול רפואי.

שטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות (עיניים פקוחות) והפנה לטיפול רפואי. מגע בעיניים:



עמוד 1 מתוך 4

פארק התעשייה הדרומי, רח' חבצלת החוף 4, ת.ד. 3159, קיסריה 38900
טל. 04-6174500, פקס. 04-6231535, www.oxar.co.il

חמצן דחוס	Oxygen, compressed gas
בליעה:	החומר נמצא במצב צבירה גזי ואינו מסוכן בבליעה.
נשימה:	פנה את הנפגע מאתר החשיפה לאזור מאוורר. הושב/השכב את הנפגע במנוחה. אם הנפגע מתקשה בנשימה הושיבו בגז זקוף ותן לנפגע לנשום מתוך שקית נייר להקטנת ריכוז החמצן. אם הנפגע חסר הכרה בצע החייאה. הפנה מיד לטיפול רפואי.

פסקה 5 : כיבוי אש

אינו צפוי להידלק או להתלקח
חומר מחמצן! עלול להצית חומרים דליקים אחרים וללבות אש קיימת!
אמצעי כיבוי : **השתמש באמעי כיבוי בהתאם לחומרים הבוערים סביב.**
השתמש במים לקירור מיכלים חשופים לאש או חום עד זמן רב לאחר שוך הלהבות.
מיכלי החומר עלולים להתפוצץ בחשיפה לחום רב או ללהבות.
בזמן כיבוי האש הצטייד במערכת נשימה עצמאית וביגוד מגן מלא.
הרחק מקורות הצתה אפשריים.

פסקה 6 : טיפול בשפך/דליפה

טיפול בשפך/דליפה
יש להזעיק מכבי אש בכל מקרה בו בלוני גז מעורבים בשריפה!
הצטייד במגן פ. הרחק מיד ממקור אש, ניצוצות או חום. הרחק חומרים דליקים, כגון נייר, עץ, דלקים וכו'. הפסק את הדליפה אם באפשרותך לעשות זאת ללא סיכון. אוורר את אזור הדליפה (פתח חלונות וכו'). במקרה שריפה, קרר ממרחק וממקום בטוח מיכלים, החשופים לחום. המשיך לקרר גם זמן רב לאחר סיום הדליקה. שים לב, במקרה פיצוץ בלון עלול להיווצר אפקט "כדור אש". במידה ונשארו שאריות נוזליות על פני השטח, ספוג אותן על-גבי חול, ורמיקולייט, שרוולי ספיגה או כל חומר סופח בלתי דליק אחר. העבר למיכלים ושלח לפינוי לאתר פסולת מסוכנת.
מנע כניסת החומר למערכת השפכים ולמקורות המים.

פסקה 7 : אחסון

אריזת לחץ. הרחק ממקורות אש או חום. יש לאחסן במקום מאוורר. באזורי האחסון של גלילי גז ו/או מיכלים, מומלץ להתקין מערכת התזה מים לקירור המיכלים, במקרה של דליקה סמוכה. אין לנקב או לפגוע באריזות לחץ גם אם מדובר באריזות קטנות.

הרחק מחומרים דליקים ומתלקחים, כגון: נייר, עץ דלק, ממסים וכו'. מומלץ להפריד באחסון מחומרים דליקים באמצעות קירות, תעלות ניקוז ושמירת מרחק נאות. יש להרחיק אריזות פגומות ויש לנהוג משנה זהירות באריזות נפוחות או דולפות.

אין לאחסן בקרבת חומרים אסורים במגע - ראה פסקה 10 משפטי בטיחות

S17: הרחק מחומרים מתלקחים.

S02: הרחק מהישג ידם של ילדים.

יש להקפיד ולעגן בלוני גז או נוזל.

טמפרטורת אחסון: עד 52°C.

אחסן במיכלים סגורים היטב, במקום קריר, יבש ומאוורר היטב.

יש להפריד בין גלילים ריקים למלאים.

יש לאחסן ולטפל במיכלים בעמידה אנכית.

הרחק משמנים, גריז, פחמימנים וחומרים דליקים.

לפי NFPA גלילי הגז יאוחסנו במרחק של 6 מטרים מחומרים דליקים או מופרדים מהם ע"י קיר בגובה מטר וחצי העמיד בפני אש במשך 30 דקות לפחות.



עמוד 2 מתוך 4

פארק התעשייה הדרומי, רח' חבצלת החוף 4, ת.ד. 3159, קיסריה 38900
טל. 04-6174500, 099.00 04-6231535 www.oxar.co.il

Oxygen, compressed gas

חמצן דחוס

פסקה 8: קריטריונים לחשיפה ואמצעי מגן

לא נמצא מידע על אמות מידה לחשיפה תעסוקתית לחומר	אמות מידה לחשיפה:
הערה: בהעדר תקינה ישראלית, תקנות הארגון והפיקוח על העבודה מפנות לערך TLV של ACGIH.	
כללי: ציוד מגן אישי בעבודה שוטפת מותנה במידת החשיפה לאדים, אבק או אירוסול. בכל מקרה מומלץ להשתמש במשקפי מגן, נעליים שלמות, בגדי עבודה או חלוק. העבודה עם החומר תעשה במקום מאוורר. בכל מקום בו ריכוז החומר באוויר עולה על ספי החשיפה התעסוקתיים המותרים יש להשתמש במיגון נשימתי מתאים.	ריכוז הימלטות: ציוד מגן אישי:
ציוד נוסף: כפפות;	
במקרי חירום יש להשתמש בציוד מגן מלא בהתאם לחומרת האירוע. מסכות אב"כ ומסכות מילוט עשן נותנות הגנה חלקית בלבד. מערכת נשימה עצמאית נדרשת במקרי שריפה או חשש לשריפה.	
ראה ציוד מגן לעיל.	מיגון נשימתי:
ראה ציוד מגן לעיל.	סיווג כפפות:

פסקה 9: נתונים פיזיקליים

	נקודת רתיחה, °C:	-183.0
	נקודת היתוך, °C:	-218.3
	מסה מולרית יחסית:	32
	צפיפות גר' לסמ"ק:	1.14
חמצן נוזלי	בטמפ' °C: -183	1.11
	בטמפ' °C:	1.11
	לחץ אדים, מ"מ כספית:	3
	מסיסות במים %:	3
	נק' הבזקה, °C:	°C
	נק' התלקחות עצמית, °C:	°C
	תחום נפיצות תחתון:	עליון:
	חומציות, pH:	
	נמס בממסים אורגנים.	
	צפיפות הגז 1.429 ג"ד/ליטר (ב- 0°C).	

פסקה 10: פעילות ("ריאקטיביות")

סכנת פלמור ספונטני:	לא
פעילות כימית:	מחמצן חזק, מלבה שריפה. הרחק משמנים, פחמימנים, גרזי וחומרים דליקים.
תוצרים מסוכנים:	אין
חומרים אסורים במגע:	Flammable materials, oils, grease, hydrocarbons

פסקה 11: רעילות

(נשימת אדם) 100 חלקים למאה (840 דקות) TCLo

פסקה 12: סיכון לסביבה

סיכונים סביבתיים: החומר אינו מהווה סיכון סביבתי.



עמוד 3 מתוך 4

פארק התעשייה הדרומי, רח' חבצלת החוף 4, ת.ד. 3159, קיסריה 38900
טל. 04-6174500, 09.00 04-6231535, www.oxar.co.il

Oxygen, compressed gas

חמצן דחוס

תהליכי פירוק: החומר הנו אחד המרכיבים באוויר ואינו מתפרק.

פסקה 13: שפכים

על פי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, המחזיק פסולת של חומר זה, חייב לפנותה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מתום 6 חודשים ממועד ייצורה לאתר הפסולת ברמת חובב, כשהיא ארוזה ומשונעת כחוק. לקבלת קבוצת אריזה וסיווג שינוע ראה פסקה 14 בהמשך.

קוד RCRA:

חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב), תשמ"ב-1981. שפכי תעשייה לא יכילו: כל נוזל, מוצק, או גז העלול לגרום להתהוות תנאי בעירה או פיצוץ במערכת הביוב; לפרטים נוספים מומלץ לבדוק את תקנות הרשות המקומית בסביבתך.

פסקה 14: שינוע

הגדרות האו"ם לשינוע:

UN 1072: OXYGEN, COMPRESSED. Class: 2.2, sub. risk(s): 5.1 ; LABEL 'NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC HAZARD (ORANGE BOOK 17).
Emergency Action Code (EAC): 2S

שינוע גז שאינו מתלקח בכמות העולה על 500 ליטר או ק"ג לפי הענין, מחייב פעולה על פי חוק שירותי הובלה, 1997, ותקנות שירותי הובלה, התשס"א 2001.

פסקה 15: חוקים ותקנות

קוד מרכז חמ"ס (פיקוד העורף): 0
כמות מיני לדיווח, ק"ג: 500

היתר רעלים:

מופיע בתקנות חוק החומרים המסוכנים תחת ערך: 'חמצן'
רעל זה כאשר נמצא בכמות קטנה או שווה ל-500 ק"ג, מסווג כרעל מסוג ב'.
על פי תקנות החומרים המסוכנים 1996 ובהתאם לחוק החומרים המסוכנים 1993, המחזיק רעל סוג א', או עד 40 רעלים סוג ב' פטור מחובת הגשת היתר רעלים וניהול פנקסי רעלים. לפרטים נוספים יש לפנות לחוק החומרים המסוכנים ולתקנות הנלוות אליו.
לחומר זה לא נמצאו תקני פליטה מפורשים בתקנות הנהוגות בישראל.

פסקה 16: שונות

סייג, אריזה, תיווי וסימון של חומרים מסוכנים (מבוסס על ת"י 2302 מדצמ' 2004) - למעט תכשירי הדברה, תרופות, חומרים רדיואקטיביים וצבעים על בסיס מים, אשר עליהם לא חל התקן:	מס' רישום EINECS: 231-956-9
Risk phrases: R08	מס' רישום RTECS: RS2060000
Safety phrases: S17, S02	פרט מכס: 2804 40 00

09/01/2013

עידכון אחרון:

סימון ותיווי ייעשה לפי ת"י 2302: חומרים מחמצנים (O).

טלפונים לחרום: משרת ישראל - 100; מגן דוד אדום - 101; כיבוי אש - 102; מרכז רעלים רמב"מ - 04-8541900
מרכז מידע על חומרים מסוכנים של פיקוד העורף - 08-9387278;
מרכז מידע של איכות הסביבה - 08-9253321, חיוג מקוצר *6911;

הז-מט, רח' המלאכה 19, פארק אפק, ראש העין 48091, טלפון: 03-9037141, פקס: 03-9032717. דואר אלקטרוני: hazmat@hazmat.co.il

International format: iso 11014, ANSI Z400.1, 91/155/EEC. ID No: ACX01332122296126826

כל הזכויות שמורות להז-מט



עמוד 4 מתוך 4

פארק התעשייה הדרומי, רח' חבצלת החוף 4, ת.ד. 3159, קיסריה 38900
טל. 04-6174500, 09-6231535, www.oxar.co.il

